



INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS – IBILGAILUEN AZTERKETA TEKNIKOA

Los vehículos citados deberán desplazarse hasta la localidad del correspondiente **lugar de inspección, A LA HORA INDICADA.**
NO SE INSPECCIONARÁ NINGÚN VEHÍCULO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL LUGAR DE INSPECCIÓN.



LUGAR DE INSPECCIÓN	LOCALIDADES CITADAS	DIA Y HORA
OION	OION	22/07/2019 – 9:30
PAGANOS	PAGANOS	23/07/2019 – 9:15
MOREDA	MOREDA	24/07/2019 – 9:30
LABRAZA	LABRAZA	30/07/2019 – 9:30
SALINILLAS DE BURADON	SALINILLAS DE BURADON	29/07/19 09:00
2as INSPECCIONES	EXCLUSIVAMENTE VEHÍCULOS RECHAZADOS EN 1ª INSPECCIÓN	
LUGAR DE INSPECCIÓN	LOCALIDADES CITADAS	DIA Y HORA
LABASTIDA	TODAS	10/09/2019 – 9:00
LEZA	TODAS	10/09/2019– 11:00
MOREDA	TODAS	10/09/2019 – 12:30

Se revisarán los siguientes puntos de inspección:

- Identificación
- Acondicionamiento exterior, carrocería y chásis.
- Acondicionamiento interior.
- Alumbrado y señalización.
- Frenos.
- Dirección.
- Ejes, ruedas, neumáticos, suspensión.
- Motor y transmisión.
- Reformas no autorizadas.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
PERMISO DE CIRCULACIÓN
TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA
RECIBO DEL SEGURO